

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () **89**

Vilnius
(Miestas)

Balsiai *R. Rimuvos*
(gatvė)


33-B-5
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6072908,74$
 $y = 586845,23$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės
Dangtis	KET	650	—	133,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,40	Ar yra vandens? — nera
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nera
Dugnas	BET	1500	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVE	110	Viršus	AB"Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2/3019
					Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino <i>[Signature]</i> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)