

-13-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(30) 103

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= 6072891,67
Y= 586933,27



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		133,00	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		133,00	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,43	134,57	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1,43	134,57	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			