

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (14) 12

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072994,81
Y= 586974,37

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	132,74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,74	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,34 130,40	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,34 130,40	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,34 130,40	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V. Augūnas
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 11 mėn.
				Apačia		