

-13-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (29) 131^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Rages g.
(gatvė)



33-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalūs

Horizontalūs



$$X = 6072884,34$$

$$Y = 587072,96$$

↑
S

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nera
Dangtis	KET	150	—	131,44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,44	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,81 129,63	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,81 129,63	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,84 129,60	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	