

-14-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (39 132^a)

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072883,61
Y= 587073,19



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,43	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80 129,63 Apačia	AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,80 129,63 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,83 129,60 Apačia	Objektas: 01-2-2019
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 11 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)