

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (36) 133^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai—Ragės g.
(gatvė)


33-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072878,62
Y= 587077,92



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	131,34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,34	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,86 129,48 Apačia	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,86 129,48 Apačia	
	Nr.3			Viršus Apačia	Objektas: 01-2713019
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 11 mėn.
					(Įrengimo tyrimo data)