

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(33) 135

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Rages g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklaturā)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRI RIŠIMO SCHEMA

Vertikalis



Horizontal axis


$$\begin{array}{r} X = 6072893.41 \\ Y = 587077.91 \end{array}$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	131,51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,51	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
		160	Apačia	2,05	
	Nr.3		Viršus		Objektas: 01-2/13019 Sudarė J Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrinęs V. Augūnas (parašas) (pavarde) 2009 m. 11 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		