

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(35) 138

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Rages g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072876,80
Y= 587080,85



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		131,31	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,31	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,26	129,05		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,26	129,05		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,26	129,05		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019								
Sudarė							J.Krukovski	
							(parašas)	(pavardė)
Patikrino							V.Augūnas	
							(parašas)	(pavardė)
2009 m. 11 mėn.								
(Įrengimo tyrinėjimo data)								