

-117-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(39) 152

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072852,98
Y= 586911,25



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		133,01	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		133,01	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2			Viršus				Objektas: 01-2-13019
				Apačia	1,72	131,29		
	Nr.3			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				Patikrinęs  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				