

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 157

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072820.43
Y= 586908.91

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,97	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,97	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	50	Viršus	—	131,97	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,00		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	131,57	
				Apačia	1,40		
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—		
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—		
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—		
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—		
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—		
Objektas: 01-2/13019							
Sudarė			J. Krukovski				
		(parašas)	(pavardė)				
Patikrino			V. Augūnas				
		(parašas)	(pavardė)				
2014 m. 09 mēn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							