

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 52 196

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072818,20
Y= 587125,48



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	130,48	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,48	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1,94 128,54	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA".
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1,94 128,54	
	Nr.3			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrinęs V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 11 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)