

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 57 197

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X=6072812,45
Y=587136,51



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,62	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,62	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus		1,97		128,65
				Apačia				
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

Objektas:	01-2413019	
Sudarė		J. Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		V. Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2009 m. 11 mėn.		
(Įrengimo tyrinėjimo data)		