

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (05) 241a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragės g.
(gatvė)


33-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072765,98
Y= 587150,12

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,42	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,28	128,14	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,28	128,14	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,28	128,14	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2/13019	
Sudarė		J.Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		V.Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		