

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 90 38

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Kaukų g.
(gatvė)


33-B-6
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072998,18
Y= 587083,68



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		131,77	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,77	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,80	129,97	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,80	129,97		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,83	129,94		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2/13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrinęs  V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Irenavimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)