

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(73) 44

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6072970,76
Y= 587121,81

45°
MG

12,13



↑ X

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	131,38	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,38	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-2-2019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė J.Krukovski
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrinė V.Augūnas
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2009 m. 10 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	