

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (12) 62^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	132,90	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,90	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2,42	130,48	Pastabos:
Vamzdužiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,82 134,08 Apačia	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,82 134,08 Apačia	
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė). Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)