

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (11) 68

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072937,32
Y= 586984,27



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	132,78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,78	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA".
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	