

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (20) 76

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragės g.
(gatvė)


33-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072913,91
Y= 587031,53

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	132,22	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,20	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	—
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2/13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrinio V. Augānas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)