

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 46) 79

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072929,26
Y= 587020,04



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		132,65	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,65	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	—	—	PAPILDYTA: 2011. 10.07.	
				Apačia	2,30	130,35		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,32	130,33		
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-2413019	
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukavski (parašas) (pavarde)	
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)	
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)	
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		