

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 60 93a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Kauky g.
(gatvė)


33-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072937,30
Y= 587158,18

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,85	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,85	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdeliai	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Objektas: 01-213019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Auganas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)