

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (58) 94^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-6
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072935,97
Y= 587157,11



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		131,10	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,10	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,77	129,33	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,77	129,33	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,80	129,30	Objektas: 01-2/13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)