

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kauky
(gatvė)

Kortelė Nr. 102a


77/34-0169 (33-B-7)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6072872.77$
 $y = 587204.90$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	
Dangtis		KET	650	—		130.66	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		130.66	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1000	1.96		128.70	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	2.13	128.53		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				Objektas: Kauky g. 37
				Apačia	2.13	128.53		
	Nr.3			Viršus			Sudarė	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				2014 m. 12 mėn. (Irenimo tyrinėjimo data)
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

2014 m. 12 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)