

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 45 105

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Kauky g.
(gatvė)


33-B-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 60728,9073
Y= 587196,92

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,66	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,18	128,48	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,18	128,48	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,18	128,48	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
						2009 m. 10 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)