

Fekalinė kanalizacija

(Komunikacija)

šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 112

Vilnius

(Miestas)

Kauky

(gatvė)

77/34-0169 (33-B-7)

(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA



x= 6072867.85

y= 587208.93

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130.59	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		130.59	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos: —
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.28	128.31	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.28	128.31	
	Nr.3			Viršus			Objektas: Kauky g. 37
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė  A. Venclovas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			(parašas)
				Apačia			(pavarde)
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2014 m. 12 mėn.
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)