

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 43 114

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072869,35 \\ Y &= 587216,56 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,57	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,57	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1		160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	—	—		
	Nr.2	PVC		Viršus	—	—		
				Apačia	2,33	128,24		
	Nr.3			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
Objektas: 01-2-13019								
Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)								
Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)								
2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)								