

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 44) 11 a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Artvarų g.
(gatvė)


33-B-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X = 6072966,05
Y = 587257,40



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	130,71	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,71	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Duonos	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus 2,06 128,65 Apačia	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus 2,06 128,65 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,12 128,59 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrinę V.Augūnas (parašas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)