

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~123~~ **123**

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X = 6072904,04
Y = 587295,26

ZMG
35



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,61	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,61	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	2,65	127,96	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,65	127,96	
	Nr.3			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Sudarė: J.Krukavskis (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
						2009 m. 10 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)