

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (lg) 124

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072906,22
Y= 587301,73



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	130,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,76	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	—	
	Nr.2	PVC	Viršus	—	Objektas: 01-2213019
			Apačia	2,16 128,60	
	Nr.3	—	Viršus	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
			Apačia	—	
	Nr.4	—	Viršus	—	Patikrinęs V. Augūnas (parašas) (pavarde)
			Apačia	—	
	Nr.5	—	Viršus	—	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia	—	
	Nr.6	—	Viršus	—	
			Apačia	—	
	Nr.7	—	Viršus	—	
			Apačia	—	