

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 129

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Artvarų g.
(gatvė)



33-B-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	136,58	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,00 128,58	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,00 128,58	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,06 128,52	Objektas: 01-2613019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Irengimo tyrimo data)
				Apačia	