

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 128

Vilnius
(Miestas)


Balsai Aitvarų
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072980,56
Y= 587246,83



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	135,88	Ar yra vandens? ——— nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ——— nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,09 128,79 Apačia	AB'Inžinerinis tyrinėjimas' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,09 128,79 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,13 128,75 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-213019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2017 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)