

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 145 14

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvary g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073003, 18
Y= 587236, 06



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—	130,97	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,97	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	2,05 128,92	
	Nr.3			Viršus		Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objektas: 01-2013019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovskis
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V. Augėnas
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 10 mėn.
				Apačia		

(Įrengimo tyrinėjimo data)