

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

Kortelė Nr. (44) 16

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvary g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072983,10
Y= 587251,85



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	130,88	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	130,88	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Duogas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 2,45 128,43	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 2,45 128,43	
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					Objektas: 01-2A3019
					Sudarė (parašas) J. Krukovski (pavarde)
					Patikrino (parašas) V. Augėnas (pavarde)
					2011 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)