

Pagavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,50	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,50	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	127,82	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia			2,68
	Nr.2	PVC	200	Viršus	127,82		
				Apačia			2,68
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-213019							
Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 10 mėn. (Irenigimo tyrinėjimo data)							