

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (ar) 182^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072825,80
Y= 587329,11



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis		KET	150	—	130,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,19	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,06	128,13	
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,06	128,13	AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,12	128,07	Filiatas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objektas: 012/13019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrinė V. Augūnas
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 10 mėn.
				Apačia		

(Irenginio tyrinėjimo data)