

54-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (99) 189

Vilnius
(Miestas)Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)33-B-7
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072824,56$
 $Y = 587327,73$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,18	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,18	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Apačia							
	Nr.2			Viršus				
	Apačia			2,50	127,68			
	Nr.3			Viršus				
	Apačia							
	Nr.4			Viršus				
	Apačia							
	Nr.5			Viršus				
	Apačia							
	Nr.6			Viršus				
	Apačia							
	Nr.7			Viršus				
	Apačia							
Objektas: 01-2513019								
Sudarė J. Krukovskis								
(parašas) (pavardė)								
Patikrinė V. Augonas								
(parašas) (pavardė)								
2009 m. 10 mėn.								
(Įrengimo tyrinėjimo data)								