


58-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)Kortelė Nr. (83) 231²Vilnius
(Miestas)Balsiai Artvarų g.
(gatvė)33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072780,52$$

$$Y = 587346,48$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,10	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	130,10	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	126,35
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	126,35
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	127,35
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	128,07
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė: J. Krukovski
(parašas) (pavardė)Patikrino: V. Augūnas
(parašas) (pavardė)2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)