

-60-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 86 232^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


33-B-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 60727.79, 23
Y= 58734.3, 03.

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,27	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	—	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai"
	Nr.2	PVC	Apačia	—	
	Nr.3	—	Viršus	—	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.4	—	Apačia	2,03	
	Nr.5	—	Viršus	—	Objektas: 01-2013019
	Nr.6	—	Apačia	128,24	
	Nr.7	—	Viršus	—	Sudarė J. Krukavski
	Nr.8	—	Apačia	—	
	Nr.9	—	Viršus	—	Patikrino V. Augonas
	Nr.10	—	Apačia	—	
	Nr.11	—	Viršus	—	2009 m. 10 mėn.
	Nr.12	—	Apačia	—	
	Nr.13	—	Viršus	—	(Įrengimo tyrimo data)
	Nr.14	—	Apačia	—	