

Vandentiekis  
(Komunikacija)

Sklendė  
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(80) 234<sup>6</sup>

Vilnius  
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.  
(gatvė)


33-B-7  
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIEŠIMO SCHEMA


Vertikalūs

Horizontalūs



$$X = 6072758,96$$

$$Y = 587353,49$$



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitude           | Lipynes ..... nėra                                |
|-------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Dangtis     | KET      | 150       | —                    | 130,18             | (Medžiaga, kiekis)                                |
| Žemė        | —        | —         | 0,00                 | 130,18             | Ar yra vandens? ---- nėra                         |
| Sienos      | —        | —         | —                    | —                  | Ar yra dujų? ---- nėra                            |
| Dugnas      | —        | —         | —                    | —                  | Pastabos:                                         |
| Vamzdynai   | Nr.1     | PE        | 200x11.9             | Viršus 2,12 128,06 | AB'Inžineriniai tyrimai<br>Filialas 'TOPOGRAFIJA' |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                   |
|             | Nr.2     | PE        | 200x11.9             | Viršus 2,12 128,06 |                                                   |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                   |
|             | Nr.3     | PE        | 32                   | Viršus 2,18 128,00 |                                                   |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                   |
|             | Nr.4     |           |                      | Viršus             |                                                   |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                   |
|             | Nr.5     |           |                      | Viršus             |                                                   |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                   |
|             | Nr.6     |           |                      | Viršus             |                                                   |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                   |
|             | Nr.7     |           |                      | Viršus             |                                                   |
|             |          |           |                      | Apačia             |                                                   |
|             |          |           |                      |                    | Objektas: 012/13019                               |
|             |          |           |                      |                    | Sudarė J.Krukovski<br>(parašas) (pavardė)         |
|             |          |           |                      |                    | Patikrino V.Augūnas<br>(parašas) (pavardė)        |
|             |          |           |                      |                    | 2009 m. 10 mėn.<br>(Įrengimo tyrinėjimo data)     |