

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (B) 235a

Vilnius
(Miestas)Balsiai Artvarų g.
(gatvė)33-B-7
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 6072762,82
Y= 587352,80

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,16	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,16	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzažiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	4,00 126,16
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	4,00 126,16
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,20 127,96
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)