

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (79) 236^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072761,92
Y= 587349,20

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,16	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,16	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,14	128,02		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	2,16	128,00		
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-2/13019	
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė	J. Krukovski
				Apačia	—	—		(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino	V. Augėnas
				Apačia	—	—		(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 10 mėn.	
				Apačia	—	—		