

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (93) 237

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvary g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 60728,05,82
Y= 587341,75



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		130,26	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vandžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,46	127,80	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			