

55-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

Kortelė Nr. 92) 238

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072804,43
Y= 587337,64



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	130,10	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,10	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	126,52
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	126,52
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	127,75
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	128,15
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-22-13019
Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrinė: V. Augonas (parašas) (pavardė)
2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)