


Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)Kortelė Nr. 036 25Vilnius
(Miestas)Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)33-B-7
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072959,36$
 $Y = 587265,35$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,65	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,65	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus				
				Apačia	3,06	127,59		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,06	127,59		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,37	128,28		
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2213019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>[initials]</u> (parašas)	J.Krukovski (pavarde)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino <u>[initials]</u> (parašas)	V.Augūnas (pavarde)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				