

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. SA 51

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607292,54
Y= 587174,23



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nera
Dangtis		KET	300	—		<u>130,78</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—		<u>130,78</u>	Ar yra vandens? — nera
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nera
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2			Viršus			
				Apačia	<u>1,76</u>	<u>129,02</u>	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019 Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>[Signature]</u> V. Augūnas (parašas) (pavardė) 2009 m. 11 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			