

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 48 53

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072915 15
Y= 587186,46



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,82	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0,00		130,82	Ar yra vandens? — — nėra		
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra		
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"		
				Apačia					
	Nr.2	PVC	160	Viršus		2,04			128,78
				Apačia					
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus					
				Apačia					
	Nr.5			Viršus					
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus					
				Apačia					
Objektas: 01-213019									
Sudarė  J.Krukovski						(parašas) (pavardė)			
Patikrinė  V.Augūnas						(parašas) (pavardė)			
2009 m. 10 mėn.						(Įrengimo tyrinėjimo data)			