

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (22) 72^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


33-B-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis

Horizontalusis



1 2

1 2



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,78	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,13 128,65	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,13 128,65	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 10 mėn. (įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	