

-25-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 030 **73a**

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= **6072939,19**
Y= **587276,79**



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	130,74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,74	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdužiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus Apačia	2,10 128,64	AB*Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus Apačia	2,10 128,64	
	Nr.3	PE	32	Viršus Apačia	2,16 128,58	
	Nr.4			Viršus Apačia		Objektas: 01-2-10019 Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinęs: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.5			Viršus Apačia		
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
						2009 m. 10 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)