

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 035 75^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072949,72
Y= 587269,49



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	130,69	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	130,69	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vanzaižiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,10 128,59 Apačia	AB'Inžineriniai tyrimai Filiatas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,10 128,59 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,16 128,53 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2513019 Sudarė <u>120</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>115</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2011 m. 7 09 mėn. (Įrengimo tyrimo data)