

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 132 75

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072952,08
Y= 587275,21



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130,64	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00	130,64	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		AB'Inžineriniai tyrimai, įmai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,55	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objektas: 01-243019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė <u>J.K.</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino <u>V.A.</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia		