

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 34 75^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072949,72
Y= 587269,49



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>130,69</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,69</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus <u>2,10</u> <u>128,59</u> Apačia	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus <u>2,10</u> <u>128,59</u> Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>2,16</u> <u>128,53</u> Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)